

TID FOR
10

LIVREDDENDE PRINSIPPER

Aldri spenning på jobb

Sjekk alltid selv at
utstyret er spennings-
løst. Beskytt deg selv
når du arbeider på
strømførende utstyr.

TENK♥OM



Obs!

Hovedtavle forsyner pumpestukt
T37 for C14, B1 og B2.
Husk å informere celle12
ved betjening av hovedbryter C14

**ELEKTRISK
SIKKERHET**






Elektrisk sikkerhet

GE HealthCare - Livreddende Prinsipper

Anta at utstyret er spenningsatt, gjør det energiløst når det er mulig og beskytt deg selv når du arbeider på strømførende utstyr

Alltid

- 1 Utføre elektrisk arbeid kun når man er opplært, kompetent og LOTO-autorisert person. LOTO skal utføres før elektrisk arbeid påbegynnes, med mindre det ikke er praktisk mulig, da skal man benytte en arbeidstillatelse for elektrisk arbeid under påsatt spenning
- 2 Verifisere de tre grenseavstandene før arbeidet starter (begrenset tilgang / avgrenset tilgang / lysbue) og bruk egnet personlig verneutstyr for lysbue, støt og eksplosjon (PPE klasse i henhold til beregnet hendelsesenergi, FSE 2006)
- 3 Arbeid med verktøy og bærbart utstyr som er isolert, jordet og egnet for jobben (hvis det er nødvendig for oppgaven)
- 4 Begrens tilgangen til strømførende tavler og elektriske skap
- 5 Kontroller at det finnes en beredskapsplan ved arbeid på elektriske anlegg
- 6 Utfør elektrisk feilsøking iført riktig verneutstyr mot støt, lysbue og lysbueeksplosjon



Aldri

- 1 Utføre elektrisk reparasjonsarbeid med påsatt spenning uten en godkjent arbeidstillatelse



GE HealthCare

© 2024 GE HealthCare. GE er et varemerke tilhørende General Electric Company, som brukes under varemerkelisens.



STOPP ARBEIDET
Du er siste barriere mot farer.